

# ACCESIBILIDAD AL PATRIMONIO Y AL ESPACIO PÚBLICO



MONASTERIO DE SAN LORENZO DE  
EL ESCORIAL (MADRID)



REAL MONASTERIO DE  
LAS HUELGAS



REAL MONASTERIO DE SANTA CLARA  
EN TORDESILLAS (VALLADOLID)



MONASTERIO DE YUSTE  
(CÁCERES)



PALACIO  
REAL (MADRID)



ACADEMIA DE  
ESPAÑA (ROMA)



MISIÓN JESUÍTICA GUARANÍ DE LA  
SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANA



REAL MONASTERIO DE LA  
ENCARNACIÓN (MADRID)




PANTEÓN DE LOS HOMBRES  
ILUSTRES (MADRID)





COLEGIO MAYOR ARZOBISPO  
FONSECA (SALAMANCA)



ESCUELAS MAYORES  
(SALAMANCA)



DETALLE A



REFORMADO




ESTADO ORIGINAL



## DETALLE B

ASEOS ACCESIBLES





ESTADO REFORMADO



ESTADO ORIGINAL

## DETALLE C







DETALLE D





ORUGA

# DETALLE E INSTALACIÓN DE NUEVO ASCENSOR



DETALLE F





REFORMADO






## DETALLE G


### PATIO DE LOS REYES



## DETALLE H








P. BAJA

P. PRIMERA


P. SEGUNDA



MONASTERIO DE YUSTE  
(CÁCERES)



ACCESO 1-2-3



- Ruta de visita guiada
- Ruta de visita guiada para personas de movilidad reducida
- Zonas a demarcar
- Mejora de pavimentos y paredes


IMÁGENES  
RECINTO

INICIO


## DETALLE 1\_ACCESO

- Colocación de una plaza de minusválidos con la correspondiente nivelación del terreno y pavimentación de enlosado de granito.
- Demolición del acceso actual (rampa, escalera y barandilla) y colocación de ventana.
- Retirada de cortavientos de vidrio en el actual acceso.
- Nuevo acceso mediante rampa exterior de piedra de 8% de pendiente.
- Colocación de pasamanos.
- Continuación del enlosado de granito hasta la zona de acceso quedando nivelado con el engorronado actual.
- Apertura de la hoja de la puerta principal.

### ESTADO ACTUAL



### ESTADO MODIFICADO





## DETALLES 2 Y 3 e. 1/150 m

## DETALLE 2

Rampa de 3,65 m de longitud y pendiente 8%, con pasamanos en uno de los lados y zócalo lateral de 10cm en el otro.


## ESTADO ACTUAL



## DETALLE 3

- Rampas de acceso a la zona de taquillas, dos rampas de 6,67m de longitud incluyendo una bancada de piedra integrada en la rampa, con jardinera y papeleras. Pendiente del 8% . Colocación de pasamanos.
- Demolición de la rampa existente y los peldaños.
- La puerta se modifica y la ventana existente se transforma en puerta de salida.
- Se realizan muretes de separación entre rampas de mampostería vista en sus 2 caras de 40cm de grosor.
- Rampas de acceso a la zona de taquillas. Pendiente del 8% .


## ESTADO MODIFICADO



Secc 1




Secc 2





# PLANTA BAJA\_DETALLES DE RAMPA DE MADERA




DETALLE 5 e. 1/50 m


RAMPA DE MADERA

SECCIÓN


Rampa interior de madera (8% pte) en forma de L, en uno de los laterales con zocalos laterales de perfiles de bronce y quitamiedos de vidrio de 1m de altura. En otro de los laterales con pasamanos a 90 y 65 cm de altura.




PLANTA



DETALLE: QUITAMIEDOS 1/5m




SECCIÓN TRANSVERSAL 1/25m



IMAGEN





DETALLE 6 e. 1/25 m


RAMPA DE PIEDRA Y CERRAMIENTO

SECCIÓN


Rampa de piedra (10%pte)  
Se recorta parte del escalon existente y se quita la puerta de madera actual.  
Colocación de cerramiento de vidrio sujeto por perfiles metálicos y remate inferior de chapa de





PLANTA



DESPIECE DE ACSITALAMIENTO e.1/50m






DETALLE e.1/5m







DETALLE ASEOS ACCESIBLES e. 1/50 m

PLANTA



SECCIÓN ESTADO MODIFICADO






DETALLE 9 e. 1/25 m


## RAMPA DE MADERA Y PUERTA DE VIDRIO

SECCIÓN



PLANTA

SOPORTE DE RAMPA X 3






DETALLES 11-12\_ RAMPAS JARDINES

SECCIÓN 1/100m


PLANTA 1/250m

Rampas exteriores de piedra para permitir el acceso a la zona de jardines. Hay que demoler las rampas actuales y colocar en su lugar una escalinata a la italiana y rampas en zig-zag con pendientes del 8%. Se realizan muretes de separación entre rampas de 0,9 m de altura. A lo largo de las rampas y en las mesetas se colocan rampas con barandilla de hierro forjado con doble pasamanos a 60 y 90 cm de altura.


ESTADO ACTUAL









ESTADO MODIFICADO PLANTA (1/2100)



SECCIÓN TRANSVERSAL (1/20)




ESTADO MODIFICADO PLANTA (1/40)



SECCIÓN LONGITUDINAL (1/150)




SECCIÓN POR TEMPLETE (1/150)



ALZADO FRONTAL (1/40)



ALZADO LATERAL (1/40)







SECCIÓN LONGITUDINAL (1/40)










SECCIÓN LONGITUDINAL (1/40)














ESTADO ACTUAL -PLANTA (1/50)



ESTADO MODIFICADO PLANTA (1/50)




SECCIÓN TRANSVERSAL (1/40)




SECCIÓN LONGITUDINAL (1/40)







ESTADO MODIFICADO - PLANTA (1/150)



## 2A- ACCESO A CLAUSTRO




PLANTA (1/20)




SECCIÓN (1/20)

## 2B-SALA EXPOSICIONES 1




PLANTA (1/20)




SECCIÓN (1/20)

## 2C-SALA EXPOSICIONES 4



PLANTA (1/20)






SECCIÓN (1/20)








# DETALLE A



## DETALLE B




## DETALLE C




## DETALLE E

RAMPA DE MADERA

PTE: 10%



Planta



Sección longitudinal





ORIGINAL



REFORMADO

## DETALLE F



## ACCESO A BAÑOS ÁRABES



PUERTA ORIGINAL




PUERTA TAPIADA



REAPERTURA DEL HUECO

## DETALLE G




ORIGINAL




REFORMADO


# DETALLE 1



Planta





FORJADO ORIGINAL




Sección

## DETALLE 2






REAL MONASTERIO DE  
LAS HUELGAS



# DETALLE A



DETALLE B





REHABILITACIÓN DEL EMPEDRADO






## DETALLE C



## DETALLE D



## DETALLE E



## DETALLE F

